




Area "LAGHETTO CALIDARIO" del comune di **Campiglia Marittima**

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Informazioni generali	Dati identificativi	Denominazione	LAGHETTO CALIDARIO
		ID acqua (ID gruppo)	IT009049002001 ()
		Categoria	Laghi
		Regione - Provincia	Toscana - Livorno
		Comune	Campiglia Marittima
		Corpo idrico (ID)	Lago Calidario ()
		Informazioni All. III, c. 3	ND
		Distretto idrografico (ID)	Appennino settentrionale ()
		Sub-distretto (ID)	()
		Data redazione	03/11
		Aggiornamento e riesame	2012
Descrizione generale dell'area	Descrizione dell'area di balneazione	Aspetti fisici	
		Descrizione generale spiaggia	prevalentemente pavimentato
		Struttura zona ripariale	
		Ampiezza spiaggia (m)	
		Fenomeni erosivi	
		Bagnanti	
		Infrastrutture /servizi	Thermarium Bar/ristorante Residence
		Accesso animali	
		Autorità	Referente: Arch. Annalisa Giorgetti
		Altre fruizioni area	
		Immagine	



Area "LAGHETTO CALIDARIO" del comune di **Campiglia Marittima**

Sezione	Subsezione	Richiesta		
Descrizione generale dell'area	Localizzazione	Coord centroide (WGS 84)	E_10.598136 - N_43.037943	
		Coord estremi (WGS 84)	E_10.598201 - N_43.037725; E_10.598201 - N_43.037725	
		Estensione (km)	1.576	
		Altitudine (m s.l.m.)	10	
		Mappa		
	Stazione di monitoraggio	Coord stazione (WGS 84)	E_10.598201 - N_43.037725	
		Criteri utilizzati per l'individuazione	maggior afflusso di bagnanti	
		Punto supplementare		
	Qualità	Classificazione	ECCELLENTE	
		Divieti di balneazione		
		Deroghe		
		Trend qualitativo	ND	



Area "LAGHETTO CALIDARIO" del comune di **Campiglia Marittima**

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Area di influenza	Descrizione	Descrizione geografica dell'area	contesto territoriale prevalente caratterizzato da zone agricole eterogenee e a seminativi
		Nome Bacino idrografico	ND
		ID bacino idrografico	ND
		Idrologia	
	Cause di inquinamento	Trattamento acque reflue	Acque reflue dei servizi allacciate alla fognatura nera - acque del lago recapito nella Fossa Calda
		Uso del suolo	terr. mod. art. 5.36%; terr. agr. 76.61%; terr.bosc. 17.89%; corpi idrici 0.15%
		Altre cause di inquinamento	assenti
		Valutazioni	Non presenti
		Mappa	
	Monitoraggio e valutazione	Classificazione	ND
		Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza	ND
	Criticità della/e acqua/e di balneazione	Impatti sull'acqua di balneazione	Identificazione delle cause di inquinamento
Localizzazione			assenti
Coordinate punti di immissione			assenti
Metodologia utilizzata per la stima degli impatti			ND
Misure di miglioramento previste o adottate			ND
Eventi di inquinamento di breve durata		Condizioni in cui si può verificare	ND
		Caratterizzazione evento	ND
		Identificazione fonte di inquinamento	ND
		Entità	ND
		Frequenza stimata	ND
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	ND
		Misure di gestione	Non presenti
		Organismi responsabili	Non presenti



Area "LAGHETTO CALIDARIO" del comune di **Campiglia Marittima**

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Criticità della/e acqua/e di balneazione	Situazione anomala	Descrizione dell'evento	Non verificatosi
		Misure di gestione	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	ND
		Organismi responsabili	Non presenti
	Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica	Valutazione delle pressioni	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	ND
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Caratterizzazione evento	Non presenti
		Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	ND
	Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o specie potenzialmente tossiche	Tipologia di proliferazione.	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Non presenti
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	