




Area "CALA SEREGOLA" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Informazioni generali	Dati identificativi	Denominazione	CALA SEREGOLA
		ID acqua (ID gruppo)	IT009049015009 ()
		Categoria	Acque costiere - A3
		Regione - Provincia	Toscana - Livorno
		Comune	Rio Marina
		Corpo idrico (ID)	Arcipelago toscano (R000TC014AC)
		Informazioni All. III, c. 3	ND
		Distretto idrografico (ID)	Appennino settentrionale ()
		Sub-distretto (ID)	Toscana Costa ()
		Data redazione	03/11
		Aggiornamento e riesame	2012
Descrizione generale dell'area	Descrizione dell'area di balneazione	Aspetti fisici	fondale sabbioso
		Descrizione generale spiaggia	spiaggia sabbiosa
		Struttura zona ripariale	
		Ampiezza spiaggia (m)	
		Fenomeni erosivi	
		Bagnanti	
		Infrastrutture /servizi	informazione non fornita dall'Amministrazione comunale competente
		Accesso animali	
		Autorità	Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune
		Altre fruizioni area	
		Immagine	



Area "CALA SEREGOLA" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Descrizione generale dell'area	Localizzazione	Coord centroide (WGS 84)	E_10.439059 - N_42.834265
		Coord estremi (WGS 84)	E_10.429221 - N_42.816138; E_10.437954 - N_42.851045
		Estensione (km)	5.309
		Altitudine (m s.l.m.)	0
		Mappa	
			
	Stazione di monitoraggio	Coord stazione (WGS 84)	E_10.442229 - N_42.841415
		Criteri utilizzati per l'individuazione	maggior afflusso di bagnanti
		Punto supplementare	
	Qualità	Classificazione	ECCELLENTE
		Divieti di balneazione	
		Deroghe	
		Trend qualitativo	ND



Area "CALA SEREGOLA" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Area di influenza	Descrizione	Descrizione geografica dell'area	contesto territoriale prevalente caratterizzato da aree boscate
		Nome Bacino idrografico	Costiero non classificato
		ID bacino idrografico	C199/537
		Idrologia	
	Cause di inquinamento	Trattamento acque reflue	Assenza scarichi
		Uso del suolo	terr. mod. art. 15.56%; terr. agr. 5.14%; terr.bosc. 81.30%
		Altre cause di inquinamento	assenti
		Valutazioni	Non presenti
		Mappa	
	Monitoraggio e valutazione	Classificazione	ND
		Qualità dei corpi idrici nell'area di influenza	ND
Criticità della/e acqua/e di balneazione	Impatti sull'acqua di balneazione	Identificazione delle cause di inquinamento	assenti
		Localizzazione	assenti
		Coordinate punti di immissione	assenti
		Metodologia utilizzata per la stima degli impatti	ND
		Misure di miglioramento previste o adottate	ND
	Eventi di inquinamento di breve durata	Condizioni in cui si può verificare	ND
		Caratterizzazione evento	ND
		Identificazione fonte di inquinamento	ND
		Entità	ND
		Frequenza stimata	ND
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	ND
		Misure di gestione	Non presenti
		Organismi responsabili	Non presenti



Area "CALA SEREGOLA" del comune di Rio Marina

Sezione	Subsezione	Richiesta	
Criticità della/e acqua/e di balneazione	Situazione anomala	Descrizione dell'evento	Non verificatosi
		Misure di gestione	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 8 anni)	ND
		Organismi responsabili	Non presenti
	Valutazione del potenziale di proliferazione cianobatterica	Valutazione delle pressioni	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	ND
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Caratterizzazione evento	Non presenti
		Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	ND
	Valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton e/o specie potenzialmente tossiche	Tipologia di proliferazione.	Non presenti
		Eventi pregressi (ultimi 4 anni)	Non presenti
		Effetti provocati	Non presenti
		Misure adottate	Non presenti
		Possibilità che l'evento possa verificarsi nel futuro	assente